



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROFECO

PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR

000584

Procuraduría Federal del Consumidor
Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza
Dirección Ejecutiva

Ciudad de México, a 3 de abril de 2024

Solicitud: 24/000301

Folio: 330024524000301

Área responsable de la respuesta: **Dirección Ejecutiva de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza.**

"Solicitud de información sobre alertas rápidas (llamadas por los diferentes Dealers de vehículos en México)" SIC

(Información solicitada por: 1) Fabricante; 2) Modelo; 3) Año del llamado o alerta rápida; 4) Tipo de llamado o problema reportado o consecuencia del riesgo; 5) Cantidad de unidades involucradas; 6) Cantidad de unidades solucionadas; y 7) Costo e impacto por las alertas rápidas en México.) SIC

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, párrafos primero y segundo, 7, párrafo tercero, 15, 16, 17, 18, 21 y 24 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, 5, 6, 12, 15, 16 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y tomando en consideración la información que es de su interés, se hace de su conocimiento lo siguiente.

En un primer término me permito informarle que de conformidad con lo dispuesto en el artículo **130 párrafo cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, el cual establece que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, y tomando en consideración la información que es de su interés, se realizó una búsqueda con un criterio amplio, tanto en los archivos, físicos y electrónicos así como bases de datos, de esta Subprocuraduría, respecto a específicamente a las **ALERTAS RAPIDAS** publicadas, se hace entrega de un archivo Excel denominado "ALERTAS RAPIDAS", en el cual se desglosa los datos solicitados.



Ahora bien, por lo que hace a "...7) Costo e impacto por las alertas rápidas en México...", de conformidad con el Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del **Procedimiento para la emisión de alertas rápidas y llamados a revisión**, previsto en el Manual de Procedimientos de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, se informa que dentro de los requisitos para el procesamiento posterior a la emisión de una alerta o llamada o revisión, no se contempla alguno con requerir el **costo o impacto**, por lo que en el caso específico esta autoridad se limitó a requerir lo previsto por la normatividad en la materia.

Es de señalar que se entrega la información en el medio y formato con que cuenta esta unidad, mismo que desahoga la solicitud de acceso a la información, **pues el derecho de acceso a la información a favor de los particulares, no implica imponer una carga excesiva a los sujetos obligados de generar documentos "ad hoc", siendo aplicable el CRITERIO 03/17**, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que señala:

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información".

Toda vez, que el solicitante **no señalo periodo de búsqueda, este corresponde a un año inmediato anterior al ingreso de su solicitud, siendo aplicable el CRITERIO 03/19**, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que señala:

"Periodo de búsqueda de la información. Cuando la persona solicitante no señale el periodo respecto del cual requiere la información se considerará que el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud".

Finalmente, no omito mencionar, que la Procuraduría, **informa al consumidor de sus acciones derivadas del cumplimiento de sus atribuciones en relación a la publicación de Alertas**; mediante



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROFECO
PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR

la página oficial disponible para su consulta en <https://www.gob.mx/profeco>, La Revista del Consumidor, redes sociales oficiales y en la Red Alerta Rápida, disponible para su consulta en <https://alertas.gob.mx/>.


Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LCDA. MARÍA ISABEL CASTILLO LUNA
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA SUBPROCURADURÍA
DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA

Elaboró: Lcda. Mariana Amelia Lumberas Zavala.- Jefa de Departamento adscrita a la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza.

C.c.p.- Lcdo. Francisco Javier Chico Goerne Cabán.- Subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza.- Para su Superior Conocimiento.



No. de Alerta	Año	Compañía/Empresa/Razón Social	Modelo (s)	Riesgo / Defecto	Total de unidades afectadas PUBLICADAS	Ligas de Publicación	Categoría
28	2023	SUZUKI MOTOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		El paso del líquido en el cuerpo del cilindro maestro del freno delantero puede permanecer cerrado. Aunque la palanca del freno se libere debido a un ajuste incorrecto del pasaje para ajustar la presión del líquido de frenos.	22	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/816430/ALERTA_RAPIDA_28_SUZUKI.pdf	VEHÍCULOS
29	2023	BRP MEXICAN DISTRIBUTION, S.A. DE C.V.	VEHÍCULOS MODELO Can-Am® Spyder RT, MARCA: Bombardier Recreational Products (BRP) AÑOS 2020 a 2023 Y VEHÍCULOS MODELO Can-Am® Ryker, MARCA: Bombardier Recreational Products (BRP) AÑOS 2022 a 2023	Posible polución o la fricción entre los componentes del interruptor de las luces del freno, pueden provocar que las luces permanezcan encendidas, incluso si el pedal de freno no se presiona.	186	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/816431/ALERTA_RAPIDA_29_BRP_Can-Am.pdf	VEHÍCULOS
30	2023	SUBARU AUTOMOTRIZ MÉXICO, S.A. DE C.V.	VEHÍCULOS WRX 2022	MANUAL DEL PROPIETARIO	30	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/819570/ALERTA_RAPIDA_30_SUBARU.pdf	VEHÍCULOS
31	2023	KIA MÉXICO, S.A. DE C.V.	VEHÍCULO SORENTO 2016	Palanca de bloqueo de cambio en la transmisión automática	703	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/823287/ALERTA_RAPIDA_31_KIA.pdf	VEHÍCULOS
32	2023	GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CADILLAC TIPO XT5 2020 A 2021 GMC TIPO ACADIA 2020 A 2021	Cámara de visión 360°	1,087	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/823288/ALERTA_RAPIDA_32_General_Motors.pdf	VEHÍCULOS
33	2023	HINO MOTORS SALES MÉXICO, S.A. DE C.V.	MARCA: HINO SERIE: 500 MODELO: 1018 EURO V	Control del motor ECU	1,526	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/825717/ALERTA_RAPIDA_33_Hino.pdf	VEHÍCULOS
34	2023	HONDA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	MODELO: HONDA ACCORD AÑOS: 2018 - 2019 MODELO: HONDA CR-V AÑOS: 2018 - 2019 MODELO: HONDA INSIGHT AÑOS: 2019 MODELO: HONDA ODYSSEY AÑOS: 2018 - 2019 MODELO: HONDA RDX AÑOS: 2019	Cinturón de seguridad delantero (izquierdo, derecho o ambos)	15,019	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/825024/ALERTA_RAPIDA_34_HONDA.pdf	VEHÍCULOS
35	2023	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MARCA PORSCHE MODELO PANAMERA AÑOS 2017 A 2021	Unidad de mando de la bomba adicional de la regulación del aire acondicionado	208	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/823289/ALERTA_RAPIDA_35_VOLKSWAGEN.pdf	VEHÍCULOS
36	2023	NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.	FRONTIER V6 2023	Borde superior interior de los neumáticos	233	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/825023/ALERTA_RAPIDA_36_NISSAN.pdf	VEHÍCULOS
37	2023	NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.	NISSAN PATHFINDER 2023 INFINITI QX60 2022 SWIFT 2018 A 2022	Asiento del conductor	74	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/825025/ALERTA_RAPIDA_37_NISSAN.pdf	VEHÍCULOS
38	2023	SUZUKI MOTOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SWIFT SPORT 2019 A 2022 S-CROSS 2017 A 2023 VITARA 2017 A 2022	Válvula de retención de la bomba de vacío	29,184	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/825716/ALERTA_RAPIDA_38_SUZUKI.pdf	VEHÍCULOS
40	2023	GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOLT EV 2017 A 2020	Cinturones de seguridad delanteros	132	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/825718/ALERTA_RAPIDA_40_General_Motors.pdf	VEHÍCULOS
41	2023	GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CHEVROLET EXPRESS 2003 A 2023	Sistema de aire acondicionado	4	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/825719/ALERTA_RAPIDA_41_General_Motors.pdf	VEHÍCULOS
42	2023	FORD MOTOR COMPANY S.A. DE C.V.	FORD TERRITORY 2023	Soporte de la columna de la dirección	1,156	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/831747/ALERTA_RAPIDA_42_FORD.pdf	VEHÍCULOS
44	2023	STELLANTIS MÉXICO S.A. DE C.V.	JEEP CHEROKEE 2014 A 2016	Módulo que controla la operación de la compuerta trasera	3,333	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/837758/ALERTA_RAPIDA_44_STELLANTIS_MEXICO.pdf	VEHÍCULOS

45	2023	VOLVO CAR MÉXICO S.A DE C.V.	VOLVO S60 años 2001 a 2009 VOLVO S80 años 2001 A 2006	Propulsor del interior de la bolsa de aire marca Autoliv del lado del conductor	2,475	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/839780/ALERTA_RAPIDA_45_VOLV_Q.pdf	VEHÍCULOS
46	2023	SAIC MOTOR MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MORRIS GARAGE MG ZS 2023	Irregularidad de fabricación en el módulo de frenado (SCS).	592	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/841297/ALERTA_RA_PIDA_46_MORRIS_GARAGE.pdf	VEHÍCULOS
47	2023	BRP MEXICAN DISTRIBUTION, S.A. DE C.V.	MODELO: Can-Am ® Spyder F3-S AÑO: 2022 MODELO: Can-Am ® Spyder F3-S AÑO: 2023	Los cristales de los espejos retrovisores pueden desenchajarse de la carcasa.	23	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/833041/ALERTA_RAPIDA_47_BRP_CAN-AM.pdf	VEHÍCULOS
49	2023	NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.	Sentra 2022	Ausencia o aplicación incorrecta del sellador en el compartimiento del motor del lado del conductor	131	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/837759/ALERTA_RAPIDA_49_NISSAN.pdf	VEHÍCULOS
52	2023	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	SEAT TERRACO 2023	Puertas traseras izquierdas	7	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/841296/ALERTA_RAPIDA_52_VOLKSWAGEN_SEAT.pdf	VEHÍCULOS
54	2023	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	UP 2016 Y 2017	Bolsa de aire (airbag) marca TAKATA	8,145	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/845387/ALERTA_RAPIDA_54_VOLKSWAGEN.pdf	VEHÍCULOS
55	2023	NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.	NISSAN LEAF 2019 2021 2022	VCM (Vehicle Control Module)	182	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/852944/ALERTA_RAPIDA_55_NISSAN.pdf	VEHÍCULOS
56	2023	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	TOYOTA HÍBRIDA 2023	La cubierta de lona opcional (accesorio original)	493	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/854850/ALERTA_RAPIDA_56_TOYOTA.pdf	VEHÍCULOS
57	2023	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	TOYOTA HÍBRIDA 2023	Pantalla de información múltiple (LCD) del Tablero de Instrumentos	126	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/849895/ALERTA_RAPIDA_57_TOYOTA.pdf	VEHÍCULOS
58	2023	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	TOYOTA YARIS SEDAN 2022 TOYOTA YARIS HATCHBACK 2022	Cinturones de seguridad delanteros	1,441	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/849894/ALERTA_RAPIDA_58_TOYOTA.pdf	VEHÍCULOS
59	2023	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	TOYOTA RAIZE 2023	ECU (unidad de control electrónico) de la bolsa de aire	10	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/849896/ALERTA_RAPIDA_59_TOYOTA.pdf	VEHÍCULOS
60	2023	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	TOYOTA TUNDRA HÍBRIDA 2023 TOYOTA SEQUOIA HÍBRIDA 2023	Los eslabones de la cadena de acero que asegura la posición de la llanta de refacción	7	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/859105/ALERTA_RAPIDA_60_TOYOTA.pdf	VEHÍCULOS
61	2023	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HILUX 2022	Llave de acceso remoto faltante	1,844	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/849897/ALERTA_RAPIDA_61_TOYOTA.pdf	VEHÍCULOS
62	2023	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	TOYOTA COROLLA CROSS 2022 Y 2023	La bolsa de aire del copiloto	4,065	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/849898/ALERTA_RAPIDA_62_TOYOTA.pdf	VEHÍCULOS
63	2023	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	SEAT-CUPRA FORMENTOR	Soportes de rueda trasero izquierdo	4	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/850972/ALERTA_RAPIDA_63_VOLKSWAGEN_CUPRA.pdf	VEHÍCULOS
64	2023	PIRELLI neumáticos, S.A. de C.V.	P ZERO™ Raace TLR 28-622 P ZERO™ Raace TLR 28-622 Classic	La llanta puede desajustarse del rin	492	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/854851/ALERTA_RAPIDA_64_PIRELLI.pdf	VEHÍCULOS
65	2023	HONDA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	HONDA CIVIC 2020 - 2021 HONDA PILOT 2021 - 2022	Tuercas que sujetan la bomba de frenos	539	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/852945/ALERTA_RAPIDA_65_HONDA.pdf	VEHÍCULOS
66	2023	YAMAHA MOTOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	XTZ690 2022	Perno del soporte de la pinza delantera del freno	3	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/854853/ALERTA_RAPIDA_66_YAMAHA.pdf	VEHÍCULOS
67	2023	SUPER PRODUCTS LLC	MARCA: SUPER PRODUCTS MODELO: CAMEL AÑO: 2014 A 2019 CHEVROLET TRAVERSE	Varilla del tirante de la correa del tanque	11	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/854852/ALERTA_RAPIDA_67_SUPER_PRODUCTS.pdf	VEHÍCULOS
68	2023	GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CHEVROLET BLAZER GMC ACADIA CADILLAC XT5 TODOS AÑO 2023 CHEVROLET TRAVERSE	Engrane solar de la transmisión automática	166	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/857448/ALERTA_RAPIDA_68_General_Motors.pdf	VEHÍCULOS
69	2023	GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GMC ACADIA BUICK ENCLAVE TODOS AÑO 2015	Inflador de la bolsa de aire del volante	45	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/861967/ALERTA_RAPIDA_69_General_Motors.pdf	VEHÍCULOS

70	2023	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: GOL AÑOS: 2016 MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: SAVEIRO AÑOS: 2016 MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: CROSS FOX AÑOS: 2016 A 2017 MARCA: YOKOHAMA	Bolsas de aire (airbag) marca TAKATA	7,924	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/862509/ALERTA_RAPIDA_70_VOLKSWAGEN.pdf	VEHÍCULOS
72	2023	YOKOHAMA TIRE MEXICO	MODELO: 504C MEDIDA: 11R22.5 16H	Pérdida de presión en la llanta	433	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/857449/ALERTA_RAPIDA_72_YOKOHAMA.pdf	VEHÍCULOS
73	2023	NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.	MARCA: NISSAN MODELO: Sentra AÑO: 2020 - 2022 MARCA: SUZUKI	La bieleta de dirección del lado izquierdo y/o derecho	38,179	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/868689/ALERTA_RAPIDA_73_NISSAN.pdf	VEHÍCULOS
74	2023	SUZUKI MOTOR DE MÉXICO, S.A., DE C.V.	MODELO: GSX 250 AÑO: 2022 MARCA: SUZUKI MODELO: GSX 250F AÑO: 2022 MARCA: SUZUKI MODELO: DS 250 AÑO: 2022	Lóbulos de la leva	149	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/857895/ALERTA_RAPIDA_74_SUZUKI.pdf	VEHÍCULOS
76	2023	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: NIVUS AÑOS: 2022 - 2023 MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: SAVEIRO AÑOS: 2022 - 2023 MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: VIRTUS AÑOS: 2022	Pares de fijación de ciertos componentes	356	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/862510/ALERTA_RAPIDA_76_VOLKSWAGEN.pdf	VEHÍCULOS
79	2023	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	EOS EUROVAN PASSAT POLO VENTO 2008 2009 2010 2013 2014	Bolsas de aire (airbag) marca TAKATA	62,307	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/872025/ALERTA_RAPIDA_79_VOLKSWAGEN.pdf	VEHÍCULOS
80	2023	GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CHEVROLET CAMARO 2013	Bolsa de aire (airbag) marca TAKATA	14	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873930/ALERTA_RAPIDA_80_General_Motors_Chevrolet.pdf	VEHÍCULOS
81	2023	KIA MÉXICO S.A. DE C.V.	FORTE 2023	Brazo delantero inferior derecho de la suspensión	74	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/871996/ALERTA_RAPIDA_81_KIA.pdf	VEHÍCULOS
82	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	RZR PRO R RZR TURBO R AÑO 2022	Barra de acoplamiento interior incorrecta	83	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/871997/ALERTA_RAPIDA_82_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
83	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	RZR PRO XP (DOS ASIENTOS) 2021 Y 2022	BOMBA DE COMBUSTIBLE	9	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/871998/ALERTA_RAPIDA_83_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
84	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Ranger 1000 Ranger 1000 Crew Ranger XP 1000 Ranger XP 1000 Crew AÑOS: 2021 A 2023	Conector de salida de la bomba de combustible en el tanque de combustible	11	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/871999/ALERTA_RAPIDA_84_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
85	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	RZR PRO R RZR Pro R 4 2022 A 2023	Alternador	14	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/872302/ALERTA_RAPIDA_85_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS

86	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	RZR PRO XP 4 2021 Y 2022	Junta de montaje de la bomba de combustible	33	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/872000/ALERTA_RAPIDA_86_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
87	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	INDIAN CHIEF CHIEF BOBBER CHIEF BOBBER DARK HORSE CHIEF DARK HORSE SUPER CHIEF SUPER CHIEF LIMITED	Pata lateral	37	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/872001/ALERTA_RA_PIDA_87_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
88	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AÑO 2022 INDIAN SCOUT SCOUT BOBBER	Sensor de oxígeno	60	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/872002/ALERTA_RAPIDA_88_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
89	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2023 SPORTSMAN 1000 S SCRAMBLER 1000 S	Tanque de combustible	163	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/872003/ALERTA_RAPIDA_89_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
90	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2020 A 2023 RAZERS AÑO 2023 CON PANTALLA RIDE COMMAND DE 7 PULGADAS	Pantalla Ride Command de 7 pulgadas	198	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/876957/ALERTA_RA_PIDA_90_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
91	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MARCA: POLARIS AÑO: 2022 RZR Pro R RZR Turbo R	Sellador de roscas	208	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873931/ALERTA_RAPIDA_91_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
92	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MARCA: POLARIS AÑO: 2018 RZR XP Turbo S	Estructura de protección contra volcaduras	220	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873932/ALERTA_RAPIDA_92_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
93	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MARCA: POLARIS AÑO: 2019 RZR XP 4 Turbo S	Presilla de la balata del freno	250	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873933/ALERTA_RAPIDA_93_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
94	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MARCA: POLARIS Indian Chief 2022 Indian Scout 2021 y 2022	Bomba de combustible	328	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873955/ALERTA_RAPIDA_94_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
95	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MARCA: POLARIS RZR 170 2015 y 2016	Tanque de combustible	409	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873935/ALERTA_RAPIDA_95_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
96	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	RZR Pro XP RZR Pro XP4 2020 a 2021 RZR Turbo S RZR Turbo S4 RZR XP Turbo RZR XP4 Turbo 2021	Clutch primario (impulsor)	523	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873936/ALERTA_RAPIDA_96_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
97	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	RZR Turbo S RZR XP Turbo S 2021	Clutch primario (impulsor)	1,125	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873937/ALERTA_RAPIDA_97_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
98	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	RZR Pro XP4 2021 a 2023 RZR Turbo R4 2022 a 2023	Junta de montaje de la bomba de combustible	1,172	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/876958/ALERTA_RAPIDA_98_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
99	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	RZR Pro XP 4 2020 RZR Pro XP 2020 RZR XP RZR XP 4 1000 2015 RZR XP RZR XP 4 1000 2017 A 2020 RZR XP RZR XP 4 Turbo 2017 RZR XP RZR XP 4 Turb Scrambler 570	Arneses de cinturones de seguridad de 4 y 6 puntos	1,629	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/876959/ALERTA_RAPIDA_99_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
100	2023	POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Sportsman 450 AÑOS: 2021 - 2023	Arnés de cableado	2,871	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/876960/ALERTA_RAPIDA_100_POLARIS_INDIAN_MOTORCYCLE.pdf	VEHÍCULOS
102	2023	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	GOL SAVEIRO CROSS FOX 2010	Bolsas de aire (airbag) marca TAKATA	2,583	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/876961/ALERTA_RAPIDA_102_VOLKSWAGEN.pdf	VEHÍCULOS

103	2023	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	MARCA: PORSCHE MODELO: TAYCAN 4S AÑOS: 2010	Sellado entre el marco de batería	44	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/877746/ALERTA_RAPIDA_103_VOLKSWAGEN_PORSCHE.pdf	VEHÍCULOS
104	2023	BRP MEXICAN DISTRIBUTION, S.A. DE C.V.	MODELO: Can-Am® COMMANDER, DEFENDER, DEFENDER MAX, MAVERICK TRAIL, TRAXTER MARCA: Bombardier Recreational Products (BRP) AÑO: 2022-2023	Guía del usuario	316	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/876962/ALERTA_RA_PIDA_104_BRP_Can-Am.pdf	VEHÍCULOS
105	2023	GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BUICK ENCORE BUICK ENVISTA AÑO 2024	módulo virtual (VCU – Virtual Cockpit Unit)	1,503	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/877747/ALERTA_RAPIDA_105_GENERAL_MOTORS.pdf	VEHÍCULOS
2	2024	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	AUDI E-TRON GT 2023	SELLADO DE LA BATERIA	10	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/879541/ALERTA_RAPIDA_02_VOLKSWAGEN_AUDI.pdf	VEHÍCULOS
3	2024	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	AUDI Q8 AUDI Q7 AUDI Q3 AUDI A5 AÑO 2023	ASIENTO DELANTERO	57	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/881206/ALERTA_RAPIDA_03_VOLKSWAGEN_AUDI.pdf	VEHÍCULOS
4	2024	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	PORSCHE 911 AÑOS 2022 A 2024	Unidad de control del airbag	80	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/879542/ALERTA_RAPIDA_04_VOLKSWAGEN_Porsche.pdf	VEHÍCULOS
5	2024	NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.	MARCA: NISSAN MODELO: Z AÑO: 2023 - 2024 MARCA: MAZDA Modelo: CX90 AÑO: 2024	Tornillos del clip de fijación izquierdo de la fascia frontal	31	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/881205/ALERTA_RAPIDA_05_NISSAN_Z.pdf	VEHÍCULOS
6	2024	MAZDA MOTOR DE MÉXICO S DE R. L. DE C.V.	Modelo: CX90 AÑO: 2024	Software en las cámaras de visión	483	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/879543/ALERTA_RAPIDA_06_MAZDA.pdf	VEHÍCULOS
7	2024	NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.	INFINITI QX60 (L51) 2022 - 2023	Sistema de luces delanteras	734	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/883398/ALERTA_RAPIDA_07_NISSAN.pdf	VEHÍCULOS
8	2024	SUBARU AUTOMOTRÍZ MÉXICO, S.A. DE C.V.	CROSSTREK 2024	Viga de dirección	530	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/881207/ALERTA_RAPIDA_08_SUBARU.pdf	VEHÍCULOS
9	2024	KIA MÉXICO S.A. DE C.V.	sorento 2023	Etiquetas de advertencia	2,000	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/892579/ALERTA_RAPIDA_09_KIA.pdf	VEHÍCULOS
10	2024	KIA MÉXICO S.A. DE C.V.	SPORTAGE 2015 - 2016	módulo HECU (Unidad de Control Hidráulico Electrónico)	10,550	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/892580/ALERTA_RAPIDA_10_KIA.pdf	VEHÍCULOS
11	2024	HYUNDAI MOTOR DE MÉXICO, S. de R.L. de C.V.	HYUNDAI PALISADE LIMITED TECH 2023 - 2024	Transmisión	203	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/883399/ALERTA_RAPIDA_11_Hyundai.pdf	VEHÍCULOS
12	2024	HYUNDAI MOTOR DE MÉXICO, S. de R.L. de C.V.	HYUNDAI ELANTRA HEV 2021 A 2023	Unidad de control del motor eléctrico (MCU)	292	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/883400/ALERTA_RAPIDA_12_Hyundai.pdf	VEHÍCULOS
13	2024	HONDA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	HONDA HR-V 2023 - 2024 HONDA ACCORD 2023	Pre-tensores de los asientos delanteros	12,664	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/883401/ALERTA_RAPIDA_13_HONDA.pdf	VEHÍCULOS
16	2024	BRP MEXICAN DISTRIBUTION, S.A. DE C.V.	Can-Am Ryker 2021 - 2022 Can-Am Ryker 2019 - 2024	Impulsor de la bomba de combustible	97	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/892581/ALERTA_RAPIDA_16_BRP.pdf	VEHÍCULOS
17	2024	BRP MEXICAN DISTRIBUTION, S.A. DE C.V.	MARCA: BRP MODELO: Can-Am Spyder F3-S AÑOS: 2023	Cristales de los espejos retrovisores	29	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/892582/ALERTA_RAPIDA_17_BRP.pdf	VEHÍCULOS
18	2024	VOLVO CAR MÉXICO S.A DE C. V.	VOLVO XC90 2015 a 2024	Cinturón de seguridad	44	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/894339/ALERTA_RAPIDA_18_VOLVO.pdf	VEHÍCULOS
19	2024	RENAULT MEXICO S.A. DE C.V.	MARCA: RENAULT MODELO: OROCH AÑO: 2023	Calculador de dirección asistida	3,776	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/893481/ALERTA_RAPIDA_19_RENAULT.pdf	VEHÍCULOS
20	2024	SUZUKI MOTOR DE MÉXICO, S.A., DE C.V.	MARCA: SUZUKI MODELO: GSX1300RR0M4 AÑO: 2024	Unidad hidráulica ABS	4	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/894340/ALERTA_RAPIDA_20_SUZUKI.pdf	VEHÍCULOS
21	2024	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	NIVUS NIVUS BLACK 2023	Reposacabezas central del asiento trasero	477	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/893482/ALERTA_RAPIDA_21_VOLKSWAGEN.pdf	VEHÍCULOS

22	2024	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	BEETLE SPORT BEETLE CABRIO BEETLE TURBI 2012 A 2014 JETTA	Bolsa de aire TAKATA	15,492	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/893483/ALERTA_RAPIDA_22_VOLKSWAGEN.pdf	VEHÍCULOS
23	2024	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	GOLF 2019 Y 2020 AUDI Q7	Conmutador de encendido y arranque	23,719	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/893484/ALERTA_RAPIDA_23_VOLKSWAGEN.pdf	VEHÍCULOS
24	2024	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	AUDI Q8 2023	Montaje de la bolsa de aire	72	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/895427/ALERTA_RAPIDA_24_VOLKSWAGEN_AUDI.pdf	VEHÍCULOS
27	2024	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	TIGUAN 2019	BOLSA DE AIRE DE LA CABEZA	162	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/897430/ALERTA_RAPIDA_27_VOLKSWAGEN_TIGUAN.pdf	VEHÍCULOS
28	2024	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	SEAT TOLEDO SEAT ALTEA SEAT LEON AÑOS 2013 A 2015	Bolsa de aire TAKATA	7,890	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/897431/ALERTA_RAPIDA_28_VOLKSWAGEN_SEAT.pdf	VEHÍCULOS
30	2024	GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Bolt EUV 2023	Cargador portátil de alto voltaje	7	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/897432/ALERTA_RAPIDA_30_General_Motors_Chevrolet.pdf	VEHÍCULOS
31	2024	TESLA AUTOMOBILES SALES AND SERVICE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MODEL 3 2023 MODEL X 2022 - 2023 MODEL Y 2020 - 2023	Indicadores visuales de advertencia	3,914	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/903771/ALERTA_RAPIDA_31_TESLA.pdf	VEHÍCULOS
32	2024	TESLA AUTOMOBILES SALES AND SERVICE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MODEL S 2023 MODEL X 2023	Ordenador de conducción autónoma	268	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/903772/ALERTA_RAPIDA_32_TESLA.pdf	VEHÍCULOS
33	2024	TESLA AUTOMOBILES SALES AND SERVICE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MODEL S 2021-2023 MODEL X 2021-2023	Funcionalidad de bloqueo	548	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/903778/ALERTA_RAPIDA_33_TESLA_.pdf	VEHÍCULOS
34	2024	MAZDA MOTOR DE MÉXICO S DE R. L. DE C.V.	MARCA: MAZDA Modelo: CX90 AÑO: 2024	Volante	483	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/897433/ALERTA_RAPIDA_34_MAZDA.pdf	VEHÍCULOS
35	2024	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	PORSCHE TAYCAN 2020-2024 PORSCHE CAYENNE E-HYBRID 2019-2024 PORSCHE PANAMERA E-HYBRID 2021-2023	Cables de conexión de los PORSCHE Mobile Chargers	714	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/903773/ALERTA_RAPIDA_35_VOLKSWAGEN_PORSCHE.pdf	VEHÍCULOS
36	2024	HONDA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ODYSSEY 2023-2024	Caja de dirección	4	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/903774/ALERTA_RAPIDA_36_HONDA.pdf	VEHÍCULOS
53	2024	VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. de C.V.	SEAT TARRACO 2019	Bolsa de aire (airbag) de la cabeza marca Joyson Safety System	13	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/903775/ALERTA_RAPIDA_53_VOLKSWAGEN_SEAT.pdf	VEHÍCULOS